EUROMEXA

INDUSTRIAL SOLUTIONS WITHOUT BORDERS

Automatización y refacciones

PLC, HMI, variadores, servos, CNC y sensores, incluidos modelos descontinuados. Cotizamos según su número de parte.

LÍNEA 2026

Vaulte Media LLC dba EUROMEXA
30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA
www.euromexa.com/es/refacciones/marcas

Qué suministramos

Control y PLC

CPU, módulos de E/S, fuentes, procesadores de comunicación, racks y bases.

CNC

Unidades de control, módulos de eje y potencia, tarjetas y paneles de operador.

Sensores y potencia

Sensores, relevadores, contactores, fuentes de alimentación y protecciones.

Variadores y movimiento

Variadores de frecuencia, servoamplificadores, servomotores, encoders y tarjetas de control.

HMI y paneles

Paneles de operador y pantallas táctiles, incluidas series antiguas.

Condición de las piezas

- Nueva o nuevo excedente (sin uso). La cotización indica la condición de cada pieza.
- Reacondicionada o equivalente solo si usted lo acepta y la cotización lo indica.
- Evidencia del estado (fotos y etiqueta) antes del envío.

Familias que atendemos con frecuencia

Situación de ciclo de vida en una línea, tal como la publica el fabricante. Cotizamos piezas de cualquier fabricante según el número exacto, aunque su familia no aparezca aquí.

Marca	Familia	Ejemplo de número de parte	Situación según el fabricante
ABB	ACS600 / ACS800	`ACS800-04-0170-5`	ACS800 individuales en Classic, Limited desde 1 ene 2030; ACS600 como legacy
Bosch Rexroth	Indramat (DKC, DDS, ECODRIVE)	`DKC02.3`	Productos legacy; Rexroth repara y hace retrofit; fin de servicio por producto
Danfoss	VLT 5000	`VLT 5008 380-500 V`	Fase Inactive: sin refacciones ni servicio de Danfoss; sucesor FC 302
GE Fanuc	Series 90-30	`IC693MDL240`	Retirado; sin aviso fechado de Emerson confirmado; ruta de actualización PACSystems RX3i
FANUC	alpha servo amplifiers	`A06B-xxxx-Hxxx`	FANUC da mantenimiento de por vida, incluso a modelos descontinuados
KEB	COMBIVERT F5	`09F5`	Posventa desde julio 2023, ya no se vende; soporte KEB hasta 2029 / reparación hasta 2032; sucesor F6
Lenze	8200 vector / 9300	`E82EV`	Productos anteriores; muchos al final de su vida útil; los sustituyen series como el i950 (sin fecha)
Mitsubishi Electric	MELSEC-A / AnS	`A1SJHCPU`	AnS descontinuada sep 2014; reparación Mitsubishi terminó sep 2021
Mitsubishi Electric	MELSERVO MR-J2S	`MR-J2S-40A, MR-J2S-100B`	Descontinuado en agosto de 2015; reparación de Mitsubishi hasta agosto de 2022 (EE. UU.); reemplazo MR-J4
Omron	C200H / CQM1	`C200HX-CPU44`	C200HX/HG/HE descontinuadas mar 2017; CQM1H-CPU51 mar 2012
Omron	SYSMAC CS1	`CS1G-CPU43H, CS1H-CPU67H`	Descontinuado: últimos pedidos fin de marzo 2025; mantenimiento Omron hasta fin de marzo 2032; NX o CJ2

Familias que atendemos con frecuencia (2)

Marca	Familia	Ejemplo de número de parte	Situación según el fabricante
Allen-Bradley or Siemens	PanelView Standard / SIMATIC TP 170 / OP 170B	`6AV6545-0BB15-2AX0`	Siemens TP/OP 170: descontinuados 1 abr 2008; PanelView Standard: plataforma heredada, reemplazo PanelView Plus 7
Allen-Bradley	PLC-5	`1785-L80B`	Descontinuado el 31 jul 2017 (1785-L80B); ruta de Rockwell: ControlLogix
Allen-Bradley	PowerFlex 70 / 700, 1336	`20AD052G3AYNAEC0`	PowerFlex 700 descontinuado el 30 nov 2023; mayoría de versiones del PowerFlex 70 el 30 sep 2026 (varía por número de catálogo); sucesor PowerFlex 750
Allen-Bradley	SLC 500	`1747-L552`	Algunos boletines descontinuados (1747-L552 el 31 mar 2024); situación por número de catálogo
Schneider Electric	Modicon Quantum	`140CPU65150`	Descontinuado por referencia (CPU 2015–2018); sucesor Modicon M580
SEW-EURODRIVE	MOVIDRIVE B	`MDX61B0011-5A3-4-00`	Fin de venta nueva dic 2026; fin de suministro posventa dic 2031 (aviso SEW Japón)
Siemens	SIMATIC S5	`6ES5 943-7UB11`	Ciclo de vida terminado el 30 sep 2020; sin refacciones ni reparación de Siemens
Siemens	SIMATIC S7-300	`6ES7315-2EH14-0AB0`	Cancelación (PM410) 1 oct 2025; refacciones Siemens previstas hasta el 1 oct 2033
Siemens	SIMOVERT MASTERDRIVES / MICROMASTER 4	`6SE7015-0EP50`	MASTERDRIVES retirado (soporte extendido a 2020); MICROMASTER 4 en cancelación, solo refacciones
Siemens	SINUMERIK 840D powerline / 810D / SIMODRIVE 611	`6FC5357-0BB34-0AE0`	Fuera de la gama actual de Siemens; situación por número de pedido; sucesor SINUMERIK ONE
Yaskawa	Sigma-II / F7	`SGDH-10AE`	Servoamplificadores Sigma-II descontinuados el 1 jun 2014 (Yaskawa America); el F7 lo sucede el A1000

Cómo pedir

1
Envíe

Número de parte o foto de la placa, cantidad y fecha requerida. Por WhatsApp o correo; una lista completa también sirve.

2
Cotizamos

Precio, condición, plazo de entrega e Incoterm, en 24 a 72 horas.

3
Confirme

Usted aprueba la cotización y recibe la factura proforma de EUROMEXA.

4
Entregamos

Envío DHL puerta a puerta, con fotos y documentos de la pieza.

Condiciones

- Usted compra a EUROMEXA: una cotización, un contrato, una factura y una entrega.
- Primeros pedidos: pago por adelantado contra la factura proforma de EUROMEXA.
- Garantía, condición y plazo se indican por escrito en cada cotización.
- Los datos bancarios se confirman por teléfono y nunca se cambian por correo.
- Las cotizaciones solo se envían desde direcciones @euromexa.com.

Contacto

Ryan Ras
Chief Procurement Officer

wa.me/19707426221

ryan@euromexa.com
WhatsApp / tel. +1 970 742 6221

www.euromexa.com/es/refacciones/marcas

Las marcas y nombres de producto mencionados pertenecen a sus respectivos titulares y se usan solo para identificar las piezas.

Solicitud de cotización por número de parte

Llene esta hoja (o envíenos su propia lista) y mándela a ryan@euromexa.com o por WhatsApp al +1 970 742 6221.

Empresa

Contacto

País y ciudad de entrega

Correo / WhatsApp

#	Marca	Número de parte	Descripción	Cant.	Fecha requerida	Notas (foto, condición aceptada)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						